

Wichtiger Hinweis: 9Continent Direktantrieb Nabenmotor mit Steckkassettenaufnahme



Grundsätzlich ist der Motor wartungsfrei, es empfiehlt jedoch hin und wieder diese Motorabdeckungsschrauben auf festen Sitz zu überprüfen!

Die Schrauben sind zwar mit einem speziellen Selbstlockerungsschutz versehen, können sich aber durch das typischen Resonanzbrummen, was bei bestimmten Drehzahlen und hoher Lastabforderung auftritt, lösen.

Locker Schrauben könnten wiederum zu unerwünschten Geräuschen am Motor führen.

www.ebike-power.de